

Din lokale forhandler:




Tømrervej 7-9
6710 Esbjerg
Telefon 75 15 11 22
Telefax 75 15 82 69
esbjerg@4a.dk

Albuen 56
6000 Kolding
Telefon 75 54 15 44
Telefax 75 54 15 66
kolding@4a.dk

Peder Skrabs Vej 34
5220 Odense SØ
Telefon 66 15 64 00
Telefax 65 93 02 68
 odense@4a.dk

Nyager 3a + 3b
2605 Brøndby
Telefon 43 45 94 30
Telefax 43 45 20 47
broendby@4a.dk



Spectra Precision Laser LL200
Brugervejledning



For a CI Division only piece
Trimble Construction Instruments
Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A

800-538-7800 (Toll Free in U.S.A.)

+1-937-233-8921 Phone
+1-937-233-9441 Fax

www.trimble.com

Made in U.S.A.
★★★★★ CE e N324


© 2002, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Genbestilningsnummer: 0205-6640 03/02

www.trimble.com



Oversigt og funktioner



Model LL200



1. **ON/OFF** knappen tænder og slukker
2. **Lysdiode (rød)** – blinker, når laseren er ude af indstilling.
Når laseren har blinket i 15 minutter, slukkes den automatisk.
3. **Dåselibelle** – giver en enkel reference til horisontering af laseren.
4. **Lysdiode (rød)** – blinker, når batteriet er ved at være afladet.
Laseren fungerer i maksimalt to timer, efter at lysdioden er begyndt at blinke.
5. **Lysdiode (grøn)** – lyser, når laseren er tændt og i vandret position.
6. **Batterihus** – indeholder 1 stk. alkalisk 1,5 V-cellebatteri.
7. **Horisontering** – drej laseren rundt på stativets kuglehoved, så laserens libelle spiller og horisonteres.

Model LL200 (fortsat)

8. **Horisonteringskuglen** – en flade, hvor laserens horisonteringsfod kan drejes, så laseren horisonteres.
9. **8 mm hættemøtrikker** – fastgør stativets horisonteringshoved til stativbenene.
10. **Benklemmer** – låst/oplåst position - gør det muligt at justere laserens højde.
11. **Ben** – støtter laseren og gør det muligt at justere laserens højde.
12. **Messingindsats med gevind** – muliggør fastgørelse af laseren på et standardstativ og passer til 1/4-20-hættemøtrikken, som fastgør laseren til dens horisonteringsfod.



Model LL200-4

Modellerne LL200 og LL200-4 er identiske på nær horisonteringsfoden. Model LL200 leveres med påsat stativ. Model LL200-4 leveres med en horisonteringsfod med 3 skruer, som kan monteres på et 5/8-standardstativ.

Funktionerne 1-6 (side 1) er identiske på begge lasere. Funktionerne 7 og 12 er en smule forskellige. Model LL200-4 mangler funktionerne 8-11.

1. **Fodskruer** – skrues med uret/mod uret for at horisontere laseren.
2. **Messingindsatser med gevind** – gør det muligt at montere laseren på et 5/8-standardstativ.




Modtageren HR200

1. **ON/OFF knap** tænder og slukker laseren.
2. **ON/ knap** tænder og slukker lydsignal.
3. **Modtagerfelt** – registrerer laserstrålen, når den rammer modtageren. Hvis modtageren intet signal få efter 8 minutter, slukkes modtageren automatisk.
4. **Markeringsrille (frem og tilbage)** – rettes ind efter fotocel-lens nulstilling og anvendes til at markere højdeaflæsninger. Markeringsrillen sidder 50 mm (2") fra modtagerens overside.
5. **Batterihus** – indeholder 1 stk. alkalisk 9 V-batteri. Dækslet til batterihuset anvendes til at montere modtageren på stadiet.




6. **Forreste og bagerste LCD-enhe-der** – viser status for strømforsyning, lyd, fald og batteri. LCD-enheten viser også, når laseren er blevet stødt ud af vandret position.

7. **Lydåbning** – er den åbning, hvor lyden kommer ud.



LCD-display



Modtageren HR200 (fortsat)


8. **Spor** – er den rende, som stadiets monteringsbeslag passer i, så modtageren kan monteres på stadiet.
9. **Klemsskrueåbning** – messingindsatsen med gevind, som gør det muligt at montere en valgfri 1271-1-universalklemme på modtageren.




Sådan monteres modtageren på stadiet

Med universalklemmen 1271-1


1. Før klemmens holdeskruen ind i messingindsatsen med gevind bag på modtageren. Skru skruen med uret for at skru modtageren fast.



2. Skru kæbeskruen mod uret for at åbne kæberne.



3. Skub stadiet ind mellem kæberne.



4. Skru skruen til kæberne med uret for at skru universalklemmen fast.



Uden universalklemmen 1271-1

1. Drej drejeknappen på batterihuset mod uret for at løsne dækslet til batterihuset.



2. Skub modtageren op på stadiet.



3. Drej drejeknappen med uret for at skru modtageren fast.



Sådan anvendes lasersystemet med stadie (model 0205-2540)

Bestemmelse af instrumenthøjden (IH)


Laseren anvender et usynligt, infrarødt signal. Der skal anvendes en elektronisk sender til at lokalisere signalet. Det infrarøde signal udsendes i en cirkel (360°) omkring laseren for at danne et plan, der kan anvendes som reference. Alle punkter på det horisontale plan har samme højde.

Instrumenthøjden er den samme som højden på laserstrålen. Instrumenthøjden (IH) findes ved at lægge den aflæste værdi til en referenceværdi eller en kendt højde.

1. Opstil og horisontér laseren som beskrevet i „Opstilling og horisontering af laseren“.
2. Monter modtageren på stadiet i henhold til anvisningerne i „Sådan monteres modtageren på stadiet“. Sørg for, at modtagners markeringsrille er på linje med nulpunktet (0) på stadiets øverste del.

3. Tryk på modtagerens tænd/sluk-knap for at tænde modtageren. Tænd-symbolet vises på LCD-enheten.
4. Stil stadiet på et referencepunkt på arbejdsplassen (fikspunkt).
5. Træk den nederste del af stadiet helt ud.
6. Drej drejeknappen på batterihuset (kæbeskruen) med uret for at skru modtageren fast.
7. Læg den aflæste værdi fra stadiet til referenceværdien for at finde instrumenthøjden.
8. Foretag aflæsningen på stadiets aflæsningskant.

9. Læg den aflæste værdi fra stadiet til referenceværdien for at finde instrumenthøjden.



Eksempel:

$$\text{Referencehøjde} = 100,23 \text{ m}$$

$$\text{Stadieaflæsning} = +1,34 \text{ m}$$

$$\text{Instrumenthøjde} = 101,57 \text{ m}$$


10. Anvend denne instrumenthøjde (IH) som reference for alle andre højder og målinger.

Bestemmelse af højdeforskel

Et af hovedformålene med dette lasersystem er at bestemme højdeforskellen mellem to eller flere punkter. Ved at følge disse anvisninger kan følgende arbejdsopgaver udføres præcist: bestemmelse af fald på swimmingpools, veje, fortove, græsplæner, haver og septiske systemer, afsætning af forskallinger og betonfundamenter, nivellering af vægge, jordflader, terrasser, altaner, murede vægge og vinduer.

1. Find instrumenthøjden (IH) i overensstemmelse med anvisningerne i „Bestemmelse af instrumenthøjden“. Sørg for, at modtagerns markeringsrille er på linje med nulpunktet (0) på stadiets øverste del.
2. Stil stadiet på det punkt, hvor du skal bruge en højdeaflæsning.
3. Drej drejeknappen på forlængerklemmen mod uret, og hæv/sænk stadiets øverste del, indtil der vises en nulaflæsning i LCD-enheten (se „Sådan anvendes modtageren“ for at få yderligere oplysninger).
4. Drej drejeknappen på forlængerklemmen med uret for at skru den øverste del af stadiet fast.

- Foretag aflæsningen på stadiets aflæsningskant.
- Træk aflæsningen på stadiet fra instrumenthøjden (IH) for at beregne højden på det pågældende punkt. Se billedet for at få flere oplysninger.



Bestemmelse af udgravninger og opfyldninger


- Opstil og horisontér laseren som beskrevet i „Opstilling og horisontering af laseren“.
- Monter modtageren på stadiet i henhold til anvisningerne i „Sådan monteres modtageren på stadiet“.
- Tryk på modtagerens tænd/sluk-knap for at tænde modtageren. Tænd-symbolet vises på LCD-enheten.
- Stil stadiet på et kendt punkt på et afsluttet fald.
- Drej drejeknappen på forlænger-klemmen mod uret, og hæv/sænk stadiets øverste del, indtil der vises en nulaflæsning i LCD-enheten (se „Sådan anvendes modtageren“ for at få yderligere oplysninger).
- Drej drejeknappen på forlænger-klemmen med uret for at skru den øverste del af stadiet fast.
- Stil stadiet på et punkt, hvor mængden af udgravet materiale eller fyld skal beregnes.
- Skub modtageren op eller ned på stadiet, indtil LCD-enheten viser en nulaflæsning (se „Sådan anvendes modtageren“ for at få flere oplysninger).

Bemærk! En eller flere sektioner på stadiet skal muligvis forlænges for at få en nulaflæsning. Antallet af sektioner som skal forlænges afhænger af laserens højde.

9. Find modtagerens position for at beregne mængden af materiale, der skal udgraves eller påfyldes.

Bemærk! Hvis modtagerens markeringssrille er under nulpunktet (0) på stadiet, skal der fjernes materiale. De positive tal på skalaen viser, hvor meget der skal graves for at nå til punktet. De negative tal på skalaen viser, hvor meget der skal fyldes på for at nå til punktet.

Bemærk! Hvis modtagerens markeringssrille er over nulpunktet (0) på stadiet, skal der fyldes materiale på. De negative tal på skalaen viser, hvor meget der skal fyldes på for at nå til punktet.



Noteringer