


M I K R O F Y N

# MIKROLASER ML 3

## Bruger Manual



# MIKROLASER ML 3

## Batteri

ML 3 strømforsynes med det velkendte batteri af "Makita" typen på 7,2 V.



Batteriet oplades ved at sætte det i den medleverede lader.

Den røde diode på laderen lyser under opladningen.

Når dioden ophører med at lyse, er batteriet fuldt opladt.

En opladning, der højest varer en time, giver en driftstid på ca. 30 timer.


## Batteri udskiftning





1. Afmontér batteriklappen ved at løsne de 2 fingerskrue på fronten.
2. Indsæt batteriet med negativpolen opad.
3. Skub batteriet helt ind, og giv det et let tryk nedad når det er kommet forbi kanten af batterihuset.
4. Monter batteriklappen igen.

**NB:** For at holde batteriet tørt, bør man undersøge om batteriklappen og dens pakning er indtakte. Hvis der er kommet fugt i batterihuset, stilles laseren på et varmt sted uden batteri og batteriklap, dog ikke over 50°.  
Opbevaring af laseren bør ske uden at batteriet sidder i.

## Opstilling



## Betjening



## Betjening

**A :** Display  
**B :** Omdrejningshastighed 300 / 600min.

**C :** Indstilning af hældning +

**D :** Indstilning af hældning -

**E :** Manuel / Automatisk drift

**F :** Tænd / Sluk

# Betjening

## Betjening, fortsat

### Horisontal brug

#### 1. Indsæt batteriet i batterihuset.

Displayet viser hvilken type laseren er.

#### 2. Tryk på tasten.

Displayet viser batteriets tilstand.  
bA 0 = tomt batteri, bA 9 = fuldt batteri.

Laseren gennemløber selvnavellering.  
Efter selvnavellering slukkes lyset i  
displayet, rotorhovedet begynder at dreje  
rundt og laserstrålen tændes.

Hvis laseren er opstillet ud over selvnivelle-  
ringsområdet  $\pm 10^\circ$ , vises "out of range"  
beskedet i displayet.

### Indstilling af Fald i et enkelt plan, X-aksen

#### 1. Tryk på tasten eller tasten

indtil displayet viser den ønskede værdi.

#### 2. ML3 starter nu en selvkalibreringsprocedure.

Proceduren foregår i 9 trin (CAL 1 - CAL 9)

Hvert trin vises i displayet

Under selvkalibreringen skal laseren være  
i ro, da kraftige rystelse får laseren til at  
starte forfra!

#### 3. Når selvkalibreringen er færdig,

vil ML3 stille sig i det ønskede fald.

Næste gang der ændres på faldet, indtager  
ML3 faldet uden at gennemgå selvkalibreringen.

### Manuel drift

#### 1. Tryk på tasten.

#### 2. Tryk på tasten.

Displayet viser at laseren  
kører i manuel drift.

I manuel drift kan der indstilles  
fald ud over selvnavellering sområdet.  
I denne situation er der ingen  
automatisk overvågning af faldet.

### Vertikal drift (Manuelt)

#### 1. Læg laseren ned.

Betjeningspanelet skal være opad.

#### 1. Tryk på tasten

Displayet viser at laseren  
kører i manuel drift

Indstilling af omlobstal

#### 1. Tryk tasten.

ML3 har to omlobstal, 300 og 600.

Ved at benytte 300 o.i.m spares batteri.

# Tekniske Specifikationer



M I K R O F Y N

Rækkevidde: 400m

Nøjagtighed: 5mm/100m

Automatisk nivelleringsområde:  $\pm 180\%$  ( $\pm 10^\circ$ )

Indstilling af fald: 0 til 100 %

Rotationshastighed: 300 og 600 o/m

Laser/Optik:  
Diode: 670 nm  
Maksimum effekt: 1 mW  
Stråldiameter: 12 mm  
Laserklasse: Klasse 1  
Optik og vinduer er AR coatede.

Batteri:  
7,2 V "Makita" type 1.4 Ah.  
Fuld opladelig på en time.  
Ca. 30 timers drifttid.

Dimensioner: 17 x 17 x 24 cm

Vægt: 5 kg.



## Advarsel !

Undgå at se direkte ind i laserstrålen.  
Længere tids direkte kikken ind i  
laserstrålen er skadeligt for øjnene.

Din forhandler: