


M I K R O F Y N



MIKROLASER ML 4

Bruger Manual




MIKROLASER ML 4

Opstilling



Betjening



Valg af hældning i X-aksen

Valg af hældning i Y-aksen

Indstilling af rotationshastighed

Valg af rotation af optisk akse

Valg af LCD kontrast

Formindskelse af værdi i display

Forøgelse af værdi i display

Fortegnsskift på værdi i display

Afbryder (Tænd/Shuk)

Manuel/Automatik omskifter

Sideværtsdrejning ved manuel betjening

ML 4 strømforsynes med det velkendte batteri af "Makita" typen på 7,2 V.


Batteriet oplades ved at sætte det i den medleverede lader.

Den røde diode på laderen lyser under opladningen.

Når dioden ophører med at lyse, er batteriet fuldt opladt.

En opladning, der højest varer en time, giver en driftstid på ca. 30 timer.

Batteri udskiftning



1. Afmonter batteriklappen ved løsne de 2 fingerskrue på fronten.

2. Indsæt batteriet med negativpolen opad.

3. Skub batteriet helt ind, og giv det et let tryk nedad når det er kommet forbi kanten af batterihuset.

4. Montér batteriklappen igen.

NB: For at holde batteriet tørt, bør man undersøge om batteriklappen og dens pakning er intakte. Hvis der er kommet fugt i batterihuset, stilles laseren på et varmt sted uden batteri og batteriklap, dog ikke over 50°.

Betjening

Betjening, fortsat

Indstilling af fald i 2 planer

Samme som i et enkelt plan, idet faldet i Y-aksen følger samme fremgangsmåde.

Horizontal brug

1. Tryk på tasten.


Displayet viser batteriets tilstand.



= tomt batteri, = fuldt batteri.



Laseren gennemløber selvkalibrering.
Selvkalibreringen foregår i flere faser.



Den sidste fase er en stabiliseringssfase,
hvor laseren tæller fra 0% til 100%.



Efter selvkalibrering begynder rotorhovedet
at dreje rundt og laserstrålen tændes.

Hvis laseren sidst har været brugt uden fald,
gennemløber ML 4 ikke selvkalibreringen.

Under selvkalibreringen skal laseren være
i ro. Rystelser får laseren til at starte forfra.

Hvis laseren er opstillet ud over
selvnivelléringsområdet $\pm 10^\circ$, vises
"OUT OF RANGE" beskeden i displayet.




Indstilling af Fald i et enkelt plan, f.eks. X-aksen

1. Tryk på tasten.

Markøren flyttes ved gentagne tryk.

2. Tryk på tasten eller tasten

indtil displayet viser den ønskede værdi.



Vertikal drift

1. Læg laseren ned.

Betjeningspanelet skal være opad.

2. Tryk på tasten.

Displayet viser, at laseren
kører i vertikal drift.

3. Tryk på tasten eller tasten

for finjustering af retningen.

Manuel drift

1. Tryk på tasten.

2. Tryk på tasten.


Displayet viser at laseren
kører i manuel drift.

I manuel drift kan der indstilles
fald ud over selvnivelléringsområdet.
I denne situation er der ingen
automatisk overvågning af faldet.


Indstilling af omlobstal

1. Tryk på tasten.

2. Tryk på tasten eller tasten
indtil displayet viser den ønskede værdi.
ML 4 har omlobstal fra 0 til 900 rpm.
For at spare batteri, anbefales det at
bruge lavest mulige omlobstal.



Tekniske Specifikationer



M I K R O F Y N

Rækkevidde:	400m		
Nøjagtighed:	5mm/100m		
Automatisk nivelleringssområde:	± 180% (± 10°)		
Indstilling af fald i X-aksen:	Fra -100% til +120% Fra -100% til +1100%		
ML-4 ML-4 B			
Indstilling af fald i Y-aksen:	Fra -100% til +100%		
Rotationshastighed:	Fra 0 til 900 o/m		
Laser/Optik:	VD		
Diode:	670 nm 1 mW	635 nm <5 mW	
Maksimum effekt:	12 mm	12 mm	
Strålediametrer:	Klasse 1	Klasse 3A	
Laserklasse:	Optik og vinduer er AR coatede.		
Batteri:	7,2 V "Makita" type 1,4 Ah. Fuld opladelig på en time. Ca. 30 timers drifttid.		
Dimensioner:	17 x 17 x 24 cm		
Vægt:	5 kg.		